

Dimensione Nominale (mm) Nominal Dimension (mm)		Tolleranza Dimensionale h secondo UNI EN ISO 286-2 Dimensional Tolerance h according to UNI EN ISO 286-2					
		6	7	8	9	10	11
		Scostamenti – Variances (mm)					
Oltre 1 – Over 1	Fino a 3 – up to 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,006	-0,010	-0,014	-0,025	-0,040	-0,060
Oltre 3 – Over 3	Fino a 6 – up to 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,008	-0,012	-0,018	-0,030	-0,048	-0,075
Oltre 6 – Over 6	Fino a 10 – up to 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,009	-0,015	-0,022	-0,036	-0,058	-0,090
Oltre 10 – Over 10	Fino a 18 – up to 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,011	-0,018	-0,027	-0,043	-0,070	-0,110
Oltre 18 – Over 18	Fino a 30 – up to 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,013	-0,021	-0,033	-0,052	-0,084	-0,130
Oltre 30 – Over 30	Fino a 50 – up to 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,016	-0,025	-0,039	-0,062	-0,100	-0,160
Oltre 50 – Over 50	Fino a 80 – up to 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,019	-0,030	-0,046	-0,074	-0,120	-0,190
Oltre 80 – Over 80	Fino a 120 – up to 120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-0,022	-0,035	-0,054	-0,087	-0,140	-0,220